

1 : 100

— — — — — osie belek drewnianych konstrukcji dachowej

PODWÓRZE

MIESZKANIE NR 19

STRYCH


STRYCH

UBYTKI POSADZKI BETONOWEJ

UL. DASZYŃSKIEGO

UL. WYSZYŃSKIEGO

JÓZEF MAGIERA
Wrocław, ul. Archeologów 8
Lub. konstrukcyjn-budowl
tel. 907/90/UW

ZPHU MAGREN - ul. Archeologów 8, 51-220 Wrocław				
Nazwa i adres obiektu budowl.		EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 118 WE WROCŁAWIU		
Inwestor		Wspólnota Mieszkańcowa Nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 118 we Wrocławiu, reprezentowana przez Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., Wrocław ul. Sienkiewicza 8		
Tytuł rysunku		RZUT PODDASZA		
OPRACOWAŁ	Józef Magiera	Nr uprawnień bud. 307/90/UW	Data 07-2012	Podpis 
Skala 1:100		Numer rysunku 8		Stadium : Ekspertyza stanu technicznego